

ANEXO

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

 CENTRO: Ripollet N- 150
 CLIENTE: Galp Energía
 CÓDIGO:
 SUPERVISOR:
 FECHA DE REVISIÓN: 26/04/2012

ESTADO TOMA DE TIERRA			
TIERRA GENERAL	2 Ω	TENSIÓN DE CONTACTO	0,2
		CAJA SECCIONADORA	Bien: <input type="checkbox"/> Mal: <input type="checkbox"/>
EQUIPOTENCIALIDAD			
OBSERVACIONES			

ALUMBRADO DE EMERGENCIA						
ESTADO	Bien	Mal	TIEMPO DESCARGA	Bien	Mal	MINUTOS APROX.
	X			X		
60						
OBSERVACIONES						

CÓDIGO	OBSERVACIONES	NIVEL DEFECTO		Instal.lacions	Encargado	Reparado
		Bajo	Alto	Requejo	A reparar	
V- 001	Ausencia de arena en arquetas de surtidores.		X			
V- 001	Se observan líneas telefónicas mezcladas y empalmadas a cableado eléctrico en desuso.		X			
A- 027	Diferencial caseta lavado, asialmiento bajo límite.		X			
A- 027	Diferencial alumbrado, asialmiento bajo límite.		X			
V- 001	Se observan líneas en desuso.		X			

 Con el compromiso de que la parte reparaciones encargado este realizado el día.....

Firma responsable instal.lacions Requejo

Firma responsable explotación

Nombre

Nombre