

## ANEXO

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

CENTRO: Torello
CLIENTE: Galp Energía
CÓDIGO:
SUPERVISOR:
FECHA DE REVISIÓN:

ESTADO TOMA DE TIERRA				
TIERRA GENERAL	<b>7 Ω</b>	TENSIÓN DE CONTACTO	<b>0,3</b>	EQUIPOTENCIALIDAD
		CAJA SECCIONADORA	sí	Bien: <input type="checkbox"/> Mal: <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES				

ALUMBRADO DE EMERGENCIA						
ESTADO	Bien	Mal	TIEMPO DESCARGA	Bien	Mal	MINUTOS APROX.
		X			X	-
OBSERVACIONES						

CÓDIGO	OBSERVACIONES	NIVEL DEFECTO		Instal.lacions Requejo	Encargado	Reparado
		Bajo	Alto	A reparar	A reparar	
V- 001	Se observa sección insuficiente en batería de condensación (reactiva) 25 KVA, 6 mm de sección cuando corresponde 16 mm.		X			
V- 001	Ausencia de interruptor de corte en cuadro general.		X			
E- 019	Se observa fallo en luminarias de emergencias. (3 Ud)		X			

Con el compromiso de que la parte reparaciones encargado este realizado el día.....

\_\_\_\_\_  
Firma responsable instal.lacions Requejo

Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma responsable explotación

Nombre