

ANEXO

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

CENTRO: Santa Susana
 CLIENTE: Galp Energía
 CÓDIGO:
 SUPERVISOR:
 FECHA DE REVISIÓN: 13/07/2012

ESTADO TOMA DE TIERRA				
TIERRA GENERAL	21 Ω	TENSIÓN DE CONTACTO	0,3	EQUIPOTENCIALIDAD
		CAJA SECCIONADORA	si	Bien: ☐ Mal: ☐
OBSERVACIONES				

ALUMBRADO DE EMERGENCIA						
ESTADO	Bien	Mal	TIEMPO DESCARGA	Bien	Mal	MINUTOS APROX.
		X			X	
OBSERVACIONES						

CÓDIGO	OBSERVACIONES	NIVEL DEFECTO		Instal.lacions Requejo	Encargado	Reparado
		Bajo	Alto	A reparar	A reparar	
E- 019	Se observan fallo en 3 Ud. Luminaria de emergencia.		X			

Con el compromiso de que la parte reparaciones encargado este realizado el día.....

Firma responsable instal.lacions Requejo

Firma responsable explotación

Nombre

Nombre