



Grupo Bureau Veritas

BAIXA TENSIÓ ACTA D'INSPECCIÓ

Full núm. 1 de 2

ORGANISME DE CONTROL (OC)
Delegació de BARCELONA, (SANT CUGAT DEL VALLÈS)
Adreça AV. CAN FATJÓ DELS AURONS, 9 P.EMPR. A-7
NCP 08174 Fax 932535301 Telf 932535300

Número d'acta : 08/08/E29/0/480625

Núm. d'expedient BT : 133083BA

En compliment del Decret 363/2004, de 24 d'agost de 2004 (DOGC 26.08.2004) l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

- Decret 2143/1973 (BOE 06.10.1973)
 RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)
 Procediment ECA núm. 608002 Procediment ECA núm. 608009

TIPUS D'INSPECCIÓ

- Reforma important i/o ampliació Inspecció periòdica
 Nova instal·lació Inspecció inicial prèvia

EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ	Població		Carrer		Núm.	CP		
	MANRESA		DOLORS		5-11	08240		
TITULAR O PROPIETARI	Nom					Telèfon / e-mail		
	GALP ENERGIA ESPAÑA,S.A.U.					917146700		
EMPRESA INSTAL·LADORA	I.E./N.I.F.							
	R.A.S.I.C.							
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Ús a que es destina	Classe	Superfície (m2)	Potència màx. admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract. (kW)		
	00004 - ESTACIÓ DE SERVEI		---	55.0	55.0	55.0		
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial			Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra (Ω)	Tensió contacte (V)
			Nº	Int	Sensib (mA)			
FECSA-ENDESA	230/400	40	30	80 IV	4	0,1		
		40	300					
		25	30					
EMPRESA CONSERVADORA	I.E./N.I.F.							
	R.A.S.I.C.							

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
	Veure Informe relatiu als punts no satisfactoris en el/s full/s següent/s				

OBSERVACIONS:

Las instalaciones de lavado de coches cercanas no pertenecen a esta instalación.

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE: TITULAR Codi FACULTATIU Codi INSTAL·LADOR Codi

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
	---	---	18/05/2011

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	0. Sense defectes. La instal·lació roman en servei normal <input type="checkbox"/>	L'INSPECTOR
	I. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor <input type="checkbox"/>	GEMMA GUARDIOLA CARDONA
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	II. Deficiències greus a esmenar abans de 6 MESOS i comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena. <input checked="" type="checkbox"/>	
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	III. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada <input type="checkbox"/>	Firma
		Data emissió: 18/05/2011

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA
Pel titular: _____ Per l'instal·lador-mantenidor: _____

CONFORME PER L'OC



Nom i segell

VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

Signat

Signat

NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.

ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SAU - Av. Can Fatjó dels Aurons, 9, Parc Empresarial A-7, Edif. Palauisberis, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - Reg. Merc. Barcelona, Tom 4366, Llibre 3699, Secció 2a, Fei 50, Full núm. 46315, Inscritpó 1a - CIF A-08.658601

Més de 50 punts d'atenció ECA, a on l'atendrem àmpliament

Poligono Industrial La
Granja - Valportillo
Primera, 22-24, 2ª
28108 ALCOBENDAS -
M A D R I D
Tel. **902 354 454**

Av. Can Fatjó dels
Aurons, 9 - Parq. Empr.
A-7 - Edif. Palausibaris -
08174 SANT CUGAT
DEL VALLÈS (Barcelona)
Tel. **902 349 349**

<http://www.eca.es>

e-mail: central@eca.es

INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 5 de la Llei 12/2008 de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5191 de 08.08.2008), el **TITULAR** de la instal·lació a la qual fa referència aquesta acta, és **RESPONSABLE** del seu ús, conservació i manteniment d'acord amb les condicions de seguretat reglamentàries i en concret està obligat a:

1. EN LES ESMENES I REPARACIONS ORDENADES

Pendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en aquesta ACTA (o sol·licitar a l'ORGANISME DE CONTROL, si escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

2. ACTUACIONS SEGONS EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES

2.1 Qualificació negativa

Si s'han detectat defectes crítics (nivell III) **no podeu posar la instal·lació en funcionament** mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han arranjat els defectes i aquest aixequi nova acta d'inspecció.

2.2 Qualificació condicionada

Si s'han detectat defectes que cal esmenar dins d'un determinat termini (nivell II), haureu de trametre a l'OC abans d'un mes d'haver transcorregut aquest termini, la corresponent certificació d'esmena de defectes.

Si no esmeneu aquest defectes en el termini indicat, podeu incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que se us pot imposar, prèvia l'obertura d'un expedient sancionador.

2.3 Qualificació favorable

Si s'han detectat altres defectes (nivell I), us recomanem, per a una millor qualitat de la instal·lació, que ordeneu que s'esmenin com més aviat millor, i sempre abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.

Titular o propietari : GALP ENERGIA ESPAÑA,S.A.U.

Adreça: DOLORS, 5-11
08240 MANRESA

Número de l'acta: 08/08/E29/0/480625

L'inspector: GEMMA GUARDIOLA CARDONA

Núm. d'expedient BT: 133083BA

Núm. d'expedient :

Signat



Data: 18/05/2011

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
0.1.4	La C.G.P. está a la interperie sin puerta que la proteja.	II		6 Mesos	
0.7.8	Debajo del mostrador se observa masificación de conductores con destinos desconocidos.	II		6 Mesos	
0.7.10	Se observa que en la linea "Vending" no existe selectividad en tiempo o sensibilidad, con los diferenciales que protegen un mismo circuito en cascada.	II		6 Mesos	
0.7.17.	La rotulación de la línea "Circuito 28 al 30" es incorrecta. La PIA de Vending está sin rotular.	II		6 Mesos	
0.7.18	En el C.G.D. existen conductores de distintas tensiones eléctricas (señal, datos y eléctricos) mezclados sin la reglamentaria separación.	II		6 Mesos	
0.8.5	El SQ Vending es metálico y no está conectado a tierra.	II		6 Mesos	
0.10.1	Incorrecta identificación de colores de los conductores activos y de protección, en PIA "Circuito 28 al 30"	II		6 Mesos	
0.12.6	En el SQ Vending, el valor del PIA "Ext Dependencias" no es visible.	II		6 Mesos	
3.2.3	No entra en funcionamiento en caso de fallo del suministro principal o por caída de tensión a menos del 70% del valor nominal. El alumbrado de emergencia no funciona correctamente. Repasar.	II		6 Mesos	
9.1.1	Aportar la legalización de la instalación eléctrica en Baja Tensión.	II		6 Mesos	
9.1.4	Aportar contrato de mantenimiento con una empresa instaladora autorizada.	II		6 Mesos	

s'adjunten notes addicionals a l'informe relatiu als punts no satisfactoris

NOTES ADDICIONALS A L'INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

