

CENTRO: Torredembarra.
 CLIENTE: Galp Energía
 CÓDIGO:
 SUPERVISOR:
 FECHA DE REVISIÓN: 22/04/2015

EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA que realiza la revisión:

EMPRESA:	Instal.lacions Requejo S.L.	D.Q.E.	80095528
Domicilio:	C/Montsià - Av. Garraf. Nave 11-12	Teléfono:	93 895 66 82
Localidad:	CUBELLES	(D.P. 08880)	BARCELONA

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

SITUACIÓN INSTALACIÓN	Ctra. T-241 Km. 0,696. Torredembarra. Tarragona		
TITULAR O PROPIETARIO	GALP ENERGÍA	TELÉFONO PARA AVISOS	

TIPO DE EDIFICIO	INSPECCION ACTUAL: 2015	INSPECCIÓN PERIÓDICA	Anual.
Código:	PRÓX. INSPECCIÓN: 2016		

D-002 FL BÁSICAS DE LA C-025 ME	Usos al que se destina		Clase	Superficie m2	Potencia máx. admisible Kw.	Potencia máx. autorizada Kw.	Potencia contratada Kw.
	Estación de Servicio		C1		87	87	87
Suministradora	Empresa	Tensión V	Int. Diferencial		Intensidad	Resistencia	Tensión
	ENDESA	230/400	Nombre	In (A)	Sensib. (mA)	I.G.A.	Tierra Ohms
		VARIOS		125A	13Ω	0,04V	

El mantenedor autorizado indicado, quien suscribe,

CERTIFICA:

Que las características de las instalaciones son las indicada más arriba.
 Que dicha instalación no presenta defectos de los definidos por Reglamento Electrónico para Baja Tensión como críticos, y **SI** presenta defectos mayores y/o menores, según se indica en el **ANEXO (1 pág)**
 Que esto no exime al propietario de ir mejorando las condiciones de seguridad de sus instalaciones a medida que introduzca modificaciones o las amplie.

Jose Luis Alonso Ruiz
 Cat.: especialista.
 REIE 080095528

ANEXO

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

 CENTRO: Torredembarra
 CLIENTE: Galp Energía
 CÓDIGO:
 SUPERVISOR:
 FECHA DE REVISIÓN: 22/04/2015

ESTADO TOMA DE TIERRA				
TIERRA GENERAL	13 Ω	TENSIÓN DE CONTACTO	0,03V	EQUIPOTENCIALIDAD
		CAJA SECCIONADORA		Bien: <input type="checkbox"/> Mal: <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES				

ALUMBRADO DE EMERGENCIA							
ESTADO	Bien	Mal	TIEMPO DESCARGA	Bien	Mal	MINUTOS APROX.	60
		X			X		
OBSERVACIONES							

CÓDIGO	OBSERVACIONES	NIVEL DEFECTO		Instal.lacions Requejo	Encargado	Reparado
		Bajo	Alto			
D-002 FL	Se observa Salto diferencial fuera del límite en alumbrado emergencia.		X			
C-025 ME	Se observa manguera exterior a Toma de Corriente hielo sin entubar y multiples alargos en tomas interiores.		X			

 Jose Luis Alonso Ruiz
 Cat.: especialista.
 REIE 080095528