

BAJA TENSIÓN

ACTA DE INSPECCIONES

CENTRO: Santa Susana CLIENTE: Galp Energía

CÓDIGO: SUPERVISOR:

FECHA DE REVISIÓN: 23/04/2015

EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA que realiza la revisión:

EMPRESA:	Instal.lacions Requejo S.L.	D.Q.E.	80095528
Domicilio:	C/Montsià - Av. Garraf. Nave 11-12	Teléfono:	93 895 66 82
Localidad:	CUBELLES	(D.P. 08880)	BARCELONA

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

SITUACIÓN	Ctra. N-II s/n.	
INSTALACIÓN	POBLACIÓN / CALLE / CP	
TITULAR	GALP ENERGÍA	
O PROPIETARIO		TELÉFONO PARA AVISOS

TIPO DE EDIFICIO	INSPECCIÓN ACTUAL: 2015	INSPECCIÓN	Anual.
Código:	PRÓX. INSPECCIÓN: 2016	PERIÓDICA	

	Uso al que se destina			Clase	Superficie m2	Potencia máx. admisible Kw.	Potencia máx. autorizada Kw.	Potencia contratada Kw.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA	Estación de Servicio							
INSTALACIÓN	Empresa	Tensión V Int.		. Diferencial		Intensidad	Resistencia	Tensión
	Suministradora		Nombre	In (A)	Sensib. (mA)	I.G.A.	Tierra Ohms	Contacto V
		230/400	\	 /ARIO 	S	160A	26 Ω	0,02V

El mantenedor autorizado indicado, quien subscribe,

CERTIFICA: DESFAVORABLE

Que las características de las instalaciones son las indicada más arriba.

Que dicha instalación no presenta defectos de los definidos por Reglamento Electrónico para Baja Tensión como críticos, y SI presenta defectos mayores y/o menores, según se indica en el **ANEXO (1 pág)**

Que esto no exime al propietario de ir mejorando las condiciones de seguridad de sus instalaciones a medida que introduzca modificaciones o las amplie.

Jose Luis Alonso Ruiz Cat.: especialista. REIE 080095528





ANEXO

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

CENTRO: Santa Susana CLIENTE: Galp Energía

CÓDIGO: SUPERVISOR:

FECHA DE REVISIÓN: 23/04/2015

ESTADO TOMA DE TIERRA								
TIERRA GENERAL	26 Ω	TENSIÓN DE CONTACTO	0,02V	EQUIPOTENCIALIDAD				
		CAJA SECCIONADORA	SI	Bien: X Mal:				
OBSERVACIONES								
		_		_				

	ALUMBRADO DE EMERGENCIA							
	Bien	Mal	TIEMPO	Bien	Mal	MINUTOS		
ESTADO	x		DESCARGA	х		APROX.	60	
OBSERVACIONES								

CÓDIGO	OBSERVACIONES	NIVEL DEFECTO		Instal.lacions Requejo	Encargado	Reparado
		Bajo	Alto	A reparar	A reparar	
E-019	Se observa, fallo de emergencia en despacho.	х				
D-002 FL	Se observa, salto de diferencial 4/40/30, fuera del límite.		х			

Jose Luis Alonso Ruiz Cat.: especialista. REIE 080095528

