

CENTRO: *Linyola (GALP)*
FECHA DE REVISIÓN: *15/10/2009*

EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA que realiza la revisión:

EMPRESA:	Instalacions Requejo S.L.	D.Q.E.	80095528
Domicilio:	C/ Montsià - Av. Garraf, Nave 11-12	Teléfono:	93 895 66 82
Localidad:	CUBELLES	(D.P. 0888C BARCELONA	

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

SITUACIÓN INSTALACIÓN	POBLACIÓN / CALLE / CP	
TITULAR O PROPIETARIO	GALP	TELÉFONO PARA AVISOS

TIPO DE EDIFICIO Código:	INSPECCIÓN ACTUAL: PRÓX. INSPECCIÓN:	INSPECCIÓN PERIÓDICA
-----------------------------	-----------------------------------------	-------------------------

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN	Uso al que se destina		Clase	Superficie m2	Potencia máx. admisible Kw.	Potencia máx. autorizada Kw.	Potencia controlada Kw.
	Estación de Servicio				<i>15kw</i>		
	Empresa Suministradora	Tensión V	Int. Diferencial		Intensidad I.G.A.	Resistencia Tierra Ohms	Tensión Contacto V
		Nombre:	In (A)	Sensib. (mA)	<i>30A</i>	<i>16,8Ω</i>	<i>94V</i>

El mantenedor autorizado indicado, quien suscribe,

CERTIFICA:

Que las características de las instalaciones son las indicada más arriba.
Que dicha instalación no presenta defectos de los definidos por Reglamento Electrónico para Baja Tensión como críticos, y 1) presenta defectos mayores y/o menores, según se indica en el **ANEXO (1 pág)**.
Que esto no exime al propietario de ir mejorando las condiciones de seguridad de sus instalaciones a medida que introduce modificaciones o las amplie.

Producto recibido por:	OK	NO OK
Peso / Cantidad		
Inspección organoléptica		
Inspección visual vehículo		
Etiquetaje		
Fecha caducidad		
Nota: Temperatura		

Mantenedor autorizado
Firmado y sellado

(1) Indicar SI o NO Firma

ANEXO

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

CENTRO: LIM/OLK (GALP)
FECHA DE REVISIÓN: 15/10/2009

ESTADO TOMA DE TIERRA			
TIERRA GENERAL	168 Ω	TENSIÓN DE CONTACTO	0,4V
		CAJA SECCIONADORA	No
		Bien:	<input type="checkbox"/>
		Mal:	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES			

ALUMBRADO DE EMERGENCIA						
ESTADO	Bien	Mal	TIEMPO DESCARGA	Bien	Mal	MINUTOS APROX.
		X				
OBSERVACIONES						
NO EXISTE						

CODI	OBSERVACIONES	NIVEL DEFECTO	
		Bajo	Alto
✓	NO HAY ALUMBRADO EMERGENCIA EN CUADRO OK	1	3 min emergencia
II 4030	EL DIFERENCIAL GENERAL DEBERIA SER SELECTIVO (X)		
	NO HAY UNION ENTRE SINTAS EN TANGUES cinta perforada Reblucop.		
	AC- ALUMBRADO EXTERIOR SIN ENTUBIR		
	NO HAY CATA SECCIONADORA TIERRA		
	EL CABLE A FAROLAS ES 25 DEBERIA 6 Ø		
✓	ALUMBRADO CUADRO SIN ENTUBIR OK	3	min
✓	TERMINO TOMADO NO SE APROXIMA CONTRA OK	1	IT IP/60
✓	PINZAS TIERRA NO ACTUAN X2 OK	2	P

Jubo recobra de 60 Ø.