

CENTRO: Ripollet N-150
 CLIENTE: Galp Energía
 CÓDIGO:
 SUPERVISOR:
 FECHA DE REVISIÓN: 28/04/2015

EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA que realiza la revisión:

EMPRESA:	Instal.lacions Requejo S.L.	D.Q.E.	80095528
Domicilio:	C/Montsià - Av. Garraf. Nave 11-12	Teléfono:	93 895 66 82
Localidad:	CUBELLES	(D.P. 08880)	BARCELONA

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

SITUACIÓN INSTALACIÓN	Ctra. N-340 Km. 1100' 730. L' Ampolla.		
TITULAR O PROPIETARIO	GALP ENERGIA		TELÉFONO PARA AVISOS: 977593267

TIPO DE EDIFICIO	INSPECCION ACTUAL: 2015	INSPECCIÓN PERIÓDICA	Anual.
Código:	PRÓX. INSPECCIÓN: 2016		

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN	Uso al que se destina		Clase	Superficie m2	Potencia máx. admisible Kw.	Potencia máx. autorizada Kw.	Potencia contratada Kw.
	Estación de Servicio						
	Empresa Suministradora	Tensión V	Int. Diferencial		Intensidad I.G.A.	Resistencia Tierra Ohms	Tensión Contacto V
	ENDESA	230/400	Nombre	In (A)	Sensib. (mA)	160	6 Ω

El mantenedor autorizado indicado, quien subscribe,

CERTIFICA: Desfavorable

Que las características de las instalaciones son las indicada más arriba.
 Que dicha instalación no presenta defectos de los definidos por Reglamento Electrónico para Baja Tensión como críticos, y **SI** presenta defectos mayores y/o menores, según se indica en el **ANEXO (1 pág)**
 Que esto no exime al propietario de ir mejorando las condiciones de seguridad de sus instalaciones a medida que introduzca modificaciones o las amplie.

Instal. Lacions Requejo S.L.
 Jose Luis Alonso Ruiz
 Cat.: especialista. REIE 080095528



SERVEI INTEGRAL D'INSTAL·LACIONS
REQUEJO
 INSTAL·LACIONS REQUEJO, S.L.
 NIF: B-60.206.703
 c/ Montsià, 2-4 Tel. 902 11 21 22
 Pol. Ind. "Les Sarnes" 08880 Cubelles

ANEXO

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

 CENTRO: Ripollet N-150
 CLIENTE: Galp Energia
 CÓDIGO:
 SUPERVISOR:
 FECHA DE REVISIÓN: 28/04/2015

ESTADO TOMA DE TIERRA				
TIERRA GENERAL	6 Ω	TENSIÓN DE CONTACTO	0,08V	EQUIPOTENCIALIDAD
		CAJA SECCIONADORA	SI	Bien: <input checked="" type="checkbox"/> Mal: <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES				

ALUMBRADO DE EMERGENCIA							
ESTADO	Bien	Mal	TIEMPO DESCARGA	Bien	Mal	MINUTOS APROX.	60
	X			X			
OBSERVACIONES							

CÓDIGO	OBSERVACIONES	NIVEL DEFECTO		Instal.lacions Requejo	Encargado	Reparado
		Bajo	Alto	A reparar	A reparar	
E-019	Se obseva falla emergencia de entrada.	X				
A-027	Se obseva línea carteles exterior, aislamiento bajo límite (0,06 Ω)		X			

 Instal. Lacions Requejo S.L.
 Jose Luis Alonso Ruiz
 Cat.: especialista. REIE 080095528