



Grupo Bureau Veritas

BAIXA TENSIÓ ACTA D'INSPECCIÓ

Full núm. 1 de 1

ORGANISME DE CONTROL (OC)
Delegació de BARCELONA (SANT CUGAT DEL VALLÈS)
Adreça AV. CAN FATJÓ DELS AURONS, 9 P.EMPR. A-7
NCP 08174 Fax 932535301 Telf 932535300

Número d'acta : 08/08/E29/0/495638

Núm. d'instal·lació : 114711BA

En compliment del Decret 363/2004, de 24 d'agost de 2004 (DOGC 26.08.2004) l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

- Decret 2413/1973 (BOE 06.10.1973)
 RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)
 Procediment ECA núm. 608002 Procediment ECA núm. 608009

TIPUS D'INSPECCIÓ

- Reforma important i/o ampliació Inspecció periòdica
 Nova instal·lació Inspecció inicial prèvia

EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ	Població		Carrer		Núm.	CP	
	RIPOLLET		CTRA N-150 KM 286			08291	
TITULAR O PROPIETARI	Nom				Telèfon / e-mail		
	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.				917146700		
EMPRESA INSTAL·LADORA	AXURIM, S.L.				I.E./N.I.F.		
					R.A.S.I.C. 08/1027		
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Ús a que es destina	Classe	Superfície (m2)	Potència màx admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract. (kW)	
	00004 - ESTACIÓ DE SERVEI	C1	—	150	120		
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial		Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra (Ω)	Tensió contacte (V)
	ENDESA	400/230	Nº	Int	Sensib (mA)		
			40	30			
			63	30	160	3	0,1
EMPRESA CONSERVADORA	INSTAL·LACIONS REQUEJO, S.L.				I.E./N.I.F.		
					R.A.S.I.C. 08/95528		

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
—					

OBSERVACIONS:

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE: TITULAR Codi FACULTATIU Codi INSTAL·LADOR Codi

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
27/10/2000	30/03/2011	30/03/2016	26/09/2011

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	0. Sense defectes. La instal·lació roman en servei normal	<input checked="" type="checkbox"/>	L'INSPECTOR
	I. Deficiències lleus a esmenar el més aviat possible	<input type="checkbox"/>	FARID BOROJTI
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	II. Deficiències greus a esmenar abans de comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena.	<input type="checkbox"/>	
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	III. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada	<input type="checkbox"/>	Firma
			Data emissió: 26 de setembre de 2011

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA

Pel titular:

Per l'instal·lador-mantenidor:

CONFORME PER L'OC



Nom i segell

VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

Signat

Signat

NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.