

Cliente: **GALP**
Centro: **TORELLO**

ACTA INSPECCIÓN TÉCNICA

REVISIÓN ANUAL. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. INFORME BAJA TENSIÓN 2015

(Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Real Decreto 363/2004)

Instal.lacions Requejo, S.L.
B- 60.206.703
C/ del Montsià 2-4, nau 11-12
(esq. Avgda. Garraf)
Pol. Ind. Les Salines 08880
CUBELLES (Barcelona)
T. 93 8142223 F. 93 8143496
E-mail: info@requejo.net
Web: www.requejo.net
Ubicación a [Google Maps](#)

CENTRO: Torello
 CLIENTE: Galp Energía
 CÓDIGO:
 SUPERVISOR:
 FECHA DE REVISIÓN: 24/09/2015

EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA que realiza la revisión:

EMPRESA:	Instal.lacions Requejo S.L.	D.Q.E.	80095528
Domicilio:	C/Montsià - Av. Garraf. Nave 11-12	Teléfono:	93 895 66 82
Localidad:	CUBELLES	(D.P. 08880)	BARCELONA

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

SITUACIÓN INSTALACIÓN	Carrer Ter, 45. Torello. 08570
TITULAR O PROPIETARIO	GALP ENERGÍA
	TELÉFONO PARA AVISOS: 93 733 25 82

TIPO DE EDIFICIO	INSPECCIÓN ACTUAL: 2015	INSPECCIÓN	Anual.
Código:	PRÓX. INSPECCIÓN: 2016	PERIÓDICA	

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN	Uso al que se destina		Clase	Superficie m2	Potencia máx. admisible Kw.	Potencia máx. autorizada Kw.	Potencia contratada Kw.
	Estación de Servicio		C1	2000	86,5	63	63
	Empresa Suministradora	Tensión V	Int. Diferencial		Intensidad I.G.A.	Resistencia Tierra Ohms	Tensión Contacto V
	FECSA ENDESA	400/230	Nombre	In (A)	Sensib. (mA)	160A	5Ω
			11	40	30		
			6	25	30		
			1	40	300		
			2	63	30		

El mantenedor autorizado indicado, quien suscribe,

CERTIFICA: Desfavorable

Que las características de las instalaciones son las indicada más arriba.

Que dicha instalación no presenta defectos de los definidos por Reglamento Electrónico para Baja Tensión como críticos, y **SI** presenta defectos mayores y/o menores, según se indica en el **ANEXO (1 pág)**

Que esto no exime al propietario de ir mejorando las condiciones de seguridad de sus instalaciones a medida que introduzca modificaciones o las amplie.

Jose Luis Alonso Ruiz
 Cat.: especialista.
 REIE 080095528

ANEXO

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

CENTRO: Torello
CLIENTE: Galp Energía
CÓDIGO:
SUPERVISOR:
FECHA DE REVISIÓN:

24/09/2015

ESTADO TOMA DE TIERRA						
TIERRA GENERAL	5 Ω	TENSIÓN DE CONTACTO	0,06V	EQUIPOTENCIALIDAD		
		CAJA SECCIONADORA	SI	Bien:	X	Mal:
OBSERVACIONES						

ALUMBRADO DE EMERGENCIA							
ESTADO	Bien	Mal	TIEMPO DESCARGA	Bien	Mal	MINUTOS APROX.	60
	X			X			
OBSERVACIONES							

[illegible]

Jose Luis Alonso Ruiz
Cat.: especialista.
REIE 080095528