

CENTRO: Sabadell
CLIENTE: Galp Energía
CÓDIGO:
SUPERVISOR:
FECHA DE REVISIÓN: 27/02/2015

EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA que realiza la revisión:

EMPRESA:	Instal.lacions Requejo S.L.	D.Q.E.	80095528
Domicilio:	C/Montsià - Av. Garraf. Nave 11-12	Teléfono:	93 895 66 82
Localidad:	CUBELLES	(D.P. 08880)	BARCELONA

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

SITUACIÓN INSTALACIÓN	Domenech i Montaner, 46. Sabadell.		
TITULAR O PROPIETARIO	GALP ENERGIA	TELÉFONO PARA AVISOS	

TIPO DE EDIFICIO	INSPECCION ACTUAL: 2015	INSPECCIÓN PERIÓDICA	Anual.
Código:	PRÓX. INSPECCIÓN: 2016		

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN	Uso al que se destina		Clase	Superficie m2	Potencia máx. admisible Kw.	Potencia máx. autorizada Kw.	Potencia contratada Kw.
	Estación de Servicio						
	Empresa Suministradora	Tensión V	Int. Diferencial		Intensidad I.G.A.	Resistencia Tierra Ohms	Tensión Contacto V
		240/420	Nombre	In (A)	Sensib. (mA)	160A	8Ω

El mantenedor autorizado indicado, quien subscribe,

CERTIFICA: Desfavorable

Que las características de las instalaciones son las indicada más arriba.

Que dicha instalación no presenta defectos de los definidos por Reglamento Electrónico para Baja Tensión como críticos, y **SI** presenta defectos mayores y/o menores, según se indica en el **ANEXO (1 pág)**

Que esto no exime al propietario de ir mejorando las condiciones de seguridad de sus instalaciones a medida que introduzca modificaciones o las amplie.

El usuario

Mantenedor autorizado
Firma responsable instal.lacions Requejo

Jose Luis Alonso Ruiz
Cat.: especialista.
REIE 080095528

ANEXO

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

CENTRO: Sabadell
 CLIENTE: Galp Energía
 CÓDIGO:
 SUPERVISOR:
 FECHA DE REVISIÓN: 27/02/2015

ESTADO TOMA DE TIERRA				
TIERRA GENERAL	8 Ω	TENSIÓN DE CONTACTO	0,03V	EQUIPOTENCIALIDAD
		CAJA SECCIONADORA	NO	Bien: <input checked="" type="checkbox"/> Mal: <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES				

ALUMBRADO DE EMERGENCIA						
ESTADO	Bien	Mal	TIEMPO DESCARGA	Bien	Mal	MINUTOS APROX.
	X			X		60
OBSERVACIONES						

CÓDIGO	OBSERVACIONES	NIVEL DEFECTO		Instal.lacions Requejo	Encargado	Reparado
		Bajo	Alto	A reparar	A reparar	
E-019	Se observa fallo emergencia almacen	X				
E-010	Se observa bateria de condensadores apagada, sin uso, sin corte termico en GGD	X				

Con el compromiso de que la parte reparaciones encargado este realizado el día.....

Firma responsable explotación

Firma responsable instal.lacions Requejo

Jose Luis Alonso Ruiz
 Cat.: especialista.
 REIE 080095528

