



Grupo Bureau Veritas

**BAIXA TENSIÓ  
ACTA D'INSPECCIÓ**

Full núm. 1 de 1

**ORGANISME DE CONTROL (OC)**  
Delegació de BARCELONA (SANT CUGAT DEL VALLÈS)  
Adreça AV. CAN FATJÓ DELS AURONS, 9 P.EMPR. A-7  
NCP 08174 Fax 932535301 Telf 932535300

Número d'acta : 08/08/E29/0/491514

Núm. d'instal.lació : 112623BA

En compliment del Decret 363/2004, de 24 d'agost de 2004 (DOGC 26.08.2004) l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

- Decret 2143/1973 (BOE 06.10.1973)  
 RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)  
 Procediment ECA núm. 608002  Procediment ECA núm. 608009

**TIPUS D'INSPECCIÓ**

- Reforma important i/o ampliació  Inspecció periòdica  
 Nova instal·lació  Inspecció inicial prèvia

<b>EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ</b>	Població		Carrer		Núm.	CP		
	SABADELL		DOMENECH I MONTANER		46	08035		
<b>TITULAR O PROPIETARI</b>	Nom					Telèfon / e-mail		
	GALP ENERGIA ESPAÑA, SAU							
<b>EMPRESA INSTAL·LADORA</b>	AXURAM, SL				I.E. / N.I.F.			
					R.A.S.I.C.	08-7229		
<b>CARACTERISTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ</b>	Ús a que es destina	Classe	Superfície (m2)	Potència max. admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract. (kW)		
		C1	1150	117	80			
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial			Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra (Ω)	Tensió contacte (V)
			Nº	Int	Sensib (mA)			
9			40	30				
FECSA	400/230	1	63	300	185	5	0,1	
		4	63	30				
<b>EMPRESA CONSERVADORA</b>	INSTALACIONES REQUEJO, SA				I.E. / N.I.F.	B-60206703		
					R.A.S.I.C.	08-95528		

**INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFATORIS**

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS

**OBSERVACIONS:**

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE:  TITULAR Codi  FACULTATIU Codi  INSTAL·LADOR Codi

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
19/11/2004	28/06/2011	29/03/2016	12/08/2011

**QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ**

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	0. Sense defectes. La instal·lació roman en servei normal <input checked="" type="checkbox"/>	L'INSPECTOR
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	I. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor <input type="checkbox"/>	ISABEL CORDOBA
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	II. Deficiències greus a esmenar abans de comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena. <input type="checkbox"/> III. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada <input type="checkbox"/>	Firma
		Data emissió: 12 de agost de 2011

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA  
Pel titular: Per l'instal·lador-mantenidor:

CONFORME PER L'OC



Nom i segell  
VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

Signat Signat

NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.

ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SAU - Av. Can Fatjó dels Aurons, 9, Parc Empresarial A-7, Edif. Palauisbaris, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - Reg. Merc. Barcelona, Tom 4386, Llibre 3699, Secció 2a, Fol 50, Full núm. 49315, Inscrit 1a - CIF: A-08.696801

## Més de 50 punts d'atenció ECA, a on l'atendrem àmpliament

Poligono Industrial La  
Granja - Valportillo  
Primera, 22-24, 2ª  
28108 ALCOBENDAS -  
M A D R I D  
Tel. **902 354 454**

Av. Can Fatjó dels  
Aurons, 9 - Parq. Empr.  
A-7 - Edif. Palausibaris -  
08174 SANT CUGAT  
DEL VALLÈS (Barcelona)  
Tel. **902 349 349**

<http://www.eca.es>

e-mail: [central@eca.es](mailto:central@eca.es)

### INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 5 de la Llei 12/2008 de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5191 de 08.08.2008), el **TITULAR** de la instal·lació a la qual fa referència aquesta acta, és **RESPONSABLE** del seu ús, conservació i manteniment d'acord amb les condicions de seguretat reglamentàries i en concret està obligat a:

#### **1. EN LES ESMENES I REPARACIONS ORDENADES**

Pendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en aquesta ACTA (o sol·licitar a l'ORGANISME DE CONTROL, si escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

#### **2. ACTUACIONS SEGONS EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES**

##### **2.1 Qualificació negativa**

Si s'han detectat defectes crítics (nivell III) **no podeu posar la instal·lació en funcionament** mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han arranjat els defectes i aquest aixequi nova acta d'inspecció.

##### **2.2 Qualificació condicionada**

Si s'han detectat defectes que cal esmenar dins d'un determinat termini (nivell II), haureu de trametre a l'OC abans d'un mes d'haver transcorregut aquest termini, la corresponent certificació d'esmena de defectes.

**Si no esmeneu aquest defectes en el termini indicat, podeu incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que se us pot imposar, prèvia l'obertura d'un expedient sancionador.**

##### **2.3 Qualificació favorable**

Si s'han detectat altres defectes (nivell I), us recomanem, per a una millor qualitat de la instal·lació, que ordeneu que s'esmenin com més aviat millor, i sempre abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.