

## **ANEXO**

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

CENTRO: VILADECANS

FECHA DE REVISIÓN: 26/04/2012

ESTADO TOMA DE TIERRA								
TIERRA GENERAL	18 Ω	TENSIÓN DE CONTACTO	0,6	<b>EQUIPOTENCIALIDAD</b>				
		CAJA SECCIONADORA	si	Bien: x	Mal:			
OBSERVACIONES								

ALUMBRADO DE EMERGENCIA							
	Bien	Mal	TIEMPO	Bien	Mal	MINUTOS	
ESTADO	Х		DESCARGA	Х		APROX.	50
OBSERVACIONES							

CODI	OBSERVACIONES		NIVEL DEFECTO	
		Вајо	Alto	
V- 001	Se observa TC exterior rota.	Х		
V- 001	Se observa caja de empalme bajo mostrador sin tapa.		х	
V- 001	Se encuentran líneas conectadas a tensión sin destino. (Tren de lavado, boxes, etc)		х	