MANTENIMIENTO REQUEJO

ANEXO

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

CENTRO: GEE LA GARRIGA

FECHA DE REVISIÓN: 18/07/2012

ESTADO TOMA DE TIERRA				
TIERRA GENERAL	1 Ω	TENSIÓN DE CONTACTO	0,3	EQUIPOTENCIALIDAD
		CAJA SECCIONADORA	si	Bien: X Mal:
OBSERVACIONES				

ALUMBRADO DE EMERGENCIA							
	Bien	Mal	TIEMPO	Bien	Mal	MINUTOS	
ESTADO	X		DESCARGA	X		APROX.	60
OBSERVACIONES							

CODI	OBSERVACIONES	NIVEL DEFECTO	
		Bajo	Alto
V- 001	Se observa consumo superior a 16A y lo contratado. 20Kw con consumo 23 Kw sin estar todo en marcha.	X	
A- 027	Aislamiento bajo límite en depuradora, salto de diferencial.		X
V- 001	Mangueras antiguas aire-agua al aire, encintadas y sin protección en zona pistas.		X
T- 005 A	Bases TC bajo mostrador sin tierra. 2 ud.		X