

CENTRO: Bac de Roda. Diagonal Mar.
 CLIENTE: Galp Energía
 CÓDIGO:
 SUPERVISOR:
 FECHA DE REVISIÓN: 09/03/2015

EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA que realiza la revisión:

EMPRESA:	Instal.lacions Requejo S.L.	D.Q.E.	80095528
Domicilio:	C/Montsià - Av. Garraf. Nave 11-12	Teléfono:	93 895 66 82
Localidad:	CUBELLES	(D.P. 08880)	BARCELONA

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

SITUACIÓN INSTALACIÓN	Bac De Roda, 66. BARCELONA		
TITULAR O PROPIETARIO	GALP ENERGIA	TELÉFONO PARA AVISOS	

TIPO DE EDIFICIO	INSPECCION ACTUAL: 2015	INSPECCIÓN PERIÓDICA	Anual.
Código:	PRÓX. INSPECCIÓN: 2016		

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN	Uso al que se destina		Clase	Superficie m2	Potencia máx. admisible Kw.	Potencia máx. autorizada Kw.	Potencia contratada Kw.
	Estación de Servicio						
	Empresa Suministradora	Tensión V	Int. Diferencial		Intensidad I.G.A.	Resistencia Tierra Ohms	Tensión Contacto V
		230/400	Nombre	In (A)	Sensib. (mA)	160A	2Ω

El mantenedor autorizado indicado, quien suscribe,

CERTIFICA: Desfavorable

Que las características de las instalaciones son las indicada más arriba.

Que dicha instalación no presenta defectos de los definidos por Reglamento Electrónico para Baja Tensión como críticos, y **SI** presenta defectos mayores y/o menores, según se indica en el **ANEXO (1 pág)**

Que esto no exime al propietario de ir mejorando las condiciones de seguridad de sus instalaciones a medida que introduzca modificaciones o las amplie.

El usuario

Mantenedor autorizado

Firma responsable Instal.lacions Requejo.S.L
 Jose Luis Alonso Ruiz Cat.: especialista.
 REIE 080095528

ANEXO

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

CENTRO: Bac de Roda Duagonal Mar
 CLIENTE: Galp Energía
 CÓDIGO:
 SUPERVISOR:
 FECHA DE REVISIÓN:

ESTADO TOMA DE TIERRA				
TIERRA GENERAL	2Ω	TENSIÓN DE CONTACTO	0,3V	EQUIPOTENCIALIDAD
		CAJA SECCIONADORA	SI	Bien: <input checked="" type="checkbox"/> Mal: <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES				

ALUMBRADO DE EMERGENCIA							
ESTADO	Bien	Mal	TIEMPO DESCARGA	Bien	Mal	MINUTOS APROX.	60
	X			X			
OBSERVACIONES							

CÓDIGO	OBSERVACIONES	NIVEL DEFECTO		Instal.lacions Requejo	Encargado	Reparado
		Bajo	Alto	A reparar	A reparar	
E-019	Se observa no funcionan emergencias baños (2)	X				

Con el compromiso de que la parte reparaciones encargado este realizado el día.....

Mantenedor autorizado
 Firma responsable
 Instal.lacions Requejo.S.L
 Jose Luis Alonso Ruiz Cat.: especialista.
 REIE 080095528

Firma responsable explotación
 Nombre

