



Grupo Bureau Veritas

**BAIXA TENSIO
ACTA D'INSPECCIO**

Full núm. 1 de 1

ORGANISME DE CONTROL (OC)
 Delegació de BARCELONA (SANT CUGAT DEL VALLÈS)
 Adreça AV. CAN FATJÓ DELS AURONS, 9 P.EMPR. A-7
 NCP 08174 Fax 932535301 Telf 932535300

Número d'acta : 08/08/E29/0/491510
 Núm. d'instal·lació : 111833BA

En compliment del Decret 363/2004, de 24 d'agost de 2004 (DOGC 26.08.2004) l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIO ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

Decret 2143/1973 (BOE 06.10.1973)
 RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)
 Procediment ECA núm. 608002 Procediment ECA núm. 608009

TIPUS D'INSPECCIO

Reforma important i/o ampliació Inspecció periòdica
 Nova instal·lació Inspecció inicial prèvia

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|------------|------------------|------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIO | Població | | Carrer | | | Núm. | CP |
| | BARCELONA | | BAC DE RODA | | | 66 | 08019 |
| TITULAR O PROPIETARI | Nom | | | | | | Telèfon / e-mail |
| | GALP ENERGIA ESPAÑA, SAU | | | | | | |
| EMPRESA INSTAL·LADORA | F. BILBE AYALA | | | | I.E./N.I.F. | | |
| | | | | | R.A.S.I.C. | 886-T | |
| CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIO | Ús a que es destina | Classe | Superfície (m2) | | Potència màx. admissible (kW) | Potència instal·lada (kW) | Potència contract. (kW) |
| | 4 | C1 | 2661 | | 100 | 144 | 100 |
| | Empresa subministradora | Tensió (V) | Int. Diferencial | | Intensitat I.G.A. (A) | Resistència terra (Ω) | Tensió contacte (V) |
| | FECSA | 3x400/230 | Nº | Int | | | |
| | | | | 30 | | | |
| | | | | 300 | | | |
| | | | | 1000 | 400 | 3 | 0,3 |
| EMPRESA CONSERVADORA | INSTALACIONES REQUEJO SL | | | | I.E./N.I.F. | B-60206703 | |
| | | | | | R.A.S.I.C. | | |

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

| CODI | ELEMENT O PEÇA | NIVELL DEFECTE | REPARACIO O SUBSTITUCIO | TERMINI ESMENA | OBSERVACIONS |
|------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|
| --- | | | | | |

OBSERVACIONS:

DEFICIENCIES A JUSTIFICAR PER PART DE: TITULAR Codi FACULTATIU Codi INSTAL·LADOR Codi

| DATA INSCRIPCIO INSTAL·LACIO | DATA REVISIO ANTERIOR | REVISIO ACTUAL VALIDA FINS A | DATA INSPECCIO ACTUAL |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| 10/09/1999 | 28/06/2011 | 28/06/2016 | 12/08/2011 |

QUALIFICACIO I DICTAMEN DE REVISIO

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

| | | |
|----------------------------|--|----------------|
| QUALIFICACIO FAVORABLE: | 0. Sense defectes. La instal·lació roman en servei normal <input checked="" type="checkbox"/> | L'INSPECTOR |
| QUALIFICACIO CONDICIONADA: | I. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor <input type="checkbox"/> | ISABEL CORDOBA |
| QUALIFICACIO NEGATIVA: | II. Deficiències greus a esmenar abans de comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena. <input type="checkbox"/> III. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada <input type="checkbox"/> | Firma |

Data emissió: 12 de agost de 2011

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIO D'UNA COPIA D'AQUESTA ACTA

Pel titular: _____ Per l'instal·lador-mantenidor: _____

Signat _____ Signat _____

CONFORME PER L'OC

Grupo Bureau Veritas

Norm i segell

VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIO EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.

ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, SAU - Av. Can Fatjó dels Aurons, 9, Parc Empresarial A-7, Edif. Palausbaris, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - Reg. Merc. Barcelona, Tom 4366, Llibre 3699, Secció 2a, Folí 50, Full núm. 46316, Inscrició 1a - CIF A-08.698901

Més de 50 punts d'atenció ECA, a on l'atendrem àmpliament

Poligono Industrial La
Granja - Valportillo
Primera, 22-24, 2º
28108 ALCOBENDAS -
M A D R I D
Tel. 902 354 454

Av. Can Fatjó dels
Aurons, 9 - Parq. Empr.
A-7 - Edif. Palausibaris -
08174 SANT CUGAT
DEL VALLÈS (Barcelona)
Tel. 902 349 349

<http://www.eca.es>

e-mail: central@eca.es

INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 5 de la Llei 12/2008 de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5191 de 08.08.2008), el **TITULAR** de la instal·lació a la qual fa referència aquesta acta, és **RESPONSABLE** del seu ús, conservació i manteniment d'acord amb les condicions de seguretat reglamentàries i en concret està obligat a:

1. EN LES ESMENES I REPARACIONS ORDENADES

Pendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en aquesta ACTA (o sol·licitar a l'ORGANISME DE CONTROL, si escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

2. ACTUACIONS SEGONS EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES

2.1 Qualificació negativa

Si s'han detectat defectes crítics (nivell III) **no podeu posar la instal·lació en funcionament** mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han arranjat els defectes i aquest aixequi nova acta d'inspecció.

2.2 Qualificació condicionada

Si s'han detectat defectes que cal esmenar dins d'un determinat termini (nivell II), haureu de trametre a l'OC abans d'un mes d'haver transcorregut aquest termini, la corresponent certificació d'esmena de defectes.

Si no esmeneu aquest defectes en el termini indicat, podeu incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que se us pot imposar, prèvia l'obertura d'un expedient sancionador.

2.3 Qualificació favorable

Si s'han detectat altres defectes (nivell I), us recomanem, per a una millor qualitat de la instal·lació, que ordeneu que s'esmenin com més aviat millor, i sempre abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.