



Grupo Bureau Veritas

# BAIXA TENSIÓ ACTA D'INSPECCIÓ

Full núm. 1 de 1

## ORGANISME DE CONTROL (OC)

Delegació de BARCELONA (SANT CUGAT DEL VALLÈS)  
Adreça AV. CAN FATJÓ DELS AURONS, 9 P.EMPR. A-7  
NCP 08174 Fax 932535301 Telf 932535300

Número d'acta : 08/08/E29/0/495636

Núm. d'instal·lació : 133083BA

En compliment del Decret 363/2004, de 24 d'agost de 2004 (DOGC 26.08.2004) l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

- Decret 2413/1973 (BOE 06.10.1973)  
 RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)  
 Procediment ECA núm. 608002  Procediment ECA núm. 608009

## TIPUS D'INSPECCIÓ

- Reforma important i/o ampliació  Inspecció periòdica  
 Nova instal·lació  Inspecció inicial prèvia

EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ	Població		Carrer		Num.	CP	
	MANRESA		DOLORS		35	08240	
TITULAR O PROPIETARI	Nom				Telèfon / e-mail		
	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.				917146700		
EMPRESA INSTAL·LADORA	JUAN RAMIREZ LOMBARDIA				I.E. / N.I.F.	08/7214	
					R.A.S.I.C.		
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Ús a que es destina	Classe	Superfície (m <sup>2</sup> )	Potència màx admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract. (kW)	
	4	C1	--	55	55	55	
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial		Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra (Ω)	Tensió contacte (V)
	ENDESA	230/400	N°	Int	Sensib. (mA)	80 A IV	4
		40	30				
		40	300				
		25	30				
EMPRESA CONSERVADORA	INSTAL·LACIONS REQUEJO, S.L.				I.E. / N.I.F.		
					R.A.S.I.C.		

## INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
---					

## OBSERVACIONS:

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE:  TITULAR Codl  FACULTATIU Codl  INSTAL·LADOR Codl

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
21/03/2003	18/05/2011	18/11/2016	22/09/2011

## QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	0. Sense defectes. La instal·lació roman en servei normal	<input checked="" type="checkbox"/>	L'INSPECTOR
	I. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor	<input type="checkbox"/>	FARID SOBONI
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	II. Deficiències greus a esmenar abans de i comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena.	<input type="checkbox"/>	
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	III. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada	<input type="checkbox"/>	Firma
			Data emissió: 22 de setembre de 2011

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA  
Pel titular: Per l'instal·lador-mantenidor:

CONFORME PER L'OC



Nom i Cognoms Bureau Veritas

VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

Signat

Signat

NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.