

**ORGANISME DE CONTROL (OC)**  
 Delegació de Barcelona (Sant Cugat del Vallès)  
 Adreça Av. Can Fatjó dels Aurons, 9. Parque Empresarial A-7. Edificio Palausibaris  
 NCP 08174 Fax +34932 535 301 Telf +34932 535 300

Número d'acta : 08-00-E29-0-013129  
 Núm. d'expedient : 99-2013-0000016448  
 Núm. d'instal.lació : BT-08-129512

En compliment del Decret 363/2004, de 24 d'agost de 2004 (DOGC 26.08.2004) l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

- Decret 2413/1973 (BOE 06.10.1973)  
 RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)  
 Procediment ECA núm. 608002  Procediment ECA núm. 608009

**TIPUS D'INSPECCIÓ**

Reforma important i/o ampliació  Inspecció periòdica  
 Nova instal.lació  Inspecció inicial prèvia

EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ	Població		Carrer		Núm.	CP	
	MATARO		CL VIA SERGIA/ CAMI DEL MIG 149 100		100	00000	
TITULAR O PROPIETARI	Nom				Telèfon / e-mail		
	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU				FAX917146829		
EMPRESA INSTAL·LADORA					I.E. / N.I.F.		
					R.A.S.I.C.		
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Ús a que es destina	Classe	Superfície (m2)	Potència màx. admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract. (kW)	
	4	C1	---	63	63	63	
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial		Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra (Ω)	Tensió contacte (V)
		3X400/230	Nº	Int			
					125	6	1,8
EMPRESA CONSERVADORA	INSTAL·LACIONES REQUEJO				I.E. / N.I.F.		
					R.A.S.I.C.		

**INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS**

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
---					

**OBSERVACIONS:**

Acta de comprovació de resolució de defectes.

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE:  TITULAR Codi  FACULTATIU Codi  INSTAL·LADOR Codi

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
---	15/03/2012	15/03/2017	28/02/2013

**QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ**

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

L'INSPECTOR MANUEL ARMENGOU BASIL

QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	0. Sense defectes. La instal·lació roman en servei normal <input checked="" type="checkbox"/>
	I. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor <input type="checkbox"/>
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	II. Deficiències greus a esmenar abans de i comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena. ----- <input type="checkbox"/>
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	III. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada. <input type="checkbox"/>

Data emissió: 28 de febrer de 2013

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA  
 Pel titular: \_\_\_\_\_ Per l'instal·lador-mantenidor: \_\_\_\_\_

CONFORME PER L'OC

Nom i segell  
 VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

## Més de 50 punts d'atenció ECA, a on l'atendrem àmpliament

Poligono Industrial La  
Granja - Valportillo  
Primera, 22-24, 2º  
28108 ALCOBENDAS -  
M A D R I D  
Tel. **902 354 454**

Av. Can Fatjó dels  
Aurons, 9 - Parq. Empr.  
A-7 - Edif. Palausibaris -  
08174 SANT CUGAT  
DEL VALLÈS (Barcelona)  
Tel. **902 349 349**

<http://www.eca.es>

e-mail: [central@eca.es](mailto:central@eca.es)

---

## INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 5 de la Llei 12/2008 de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5191 de 08.08.2008), el **TITULAR** de la instal·lació a la qual fa referència aquesta acta, és **RESPONSABLE** del seu ús, conservació i manteniment d'acord amb les condicions de seguretat reglamentàries i en concret està obligat a:

### **1. EN LES ESMENES I REPARACIONS ORDENADES**

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en aquesta ACTA (o sol·licitar a l'ORGANISME DE CONTROL, si escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

### **2. ACTUACIONS SEGONS EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES**

#### **2.1 Qualificació negativa**

Si s'han detectat defectes crítics (nivell III) **no podeu posar la instal·lació en funcionament** mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han arranjat els defectes i aquest aixequi nova acta d'inspecció.

#### **2.2 Qualificació condicionada**

Si s'han detectat defectes que cal esmenar dins d'un determinat termini (nivell II), haureu de trametre a l'OC abans d'un mes d'haver transcorregut aquest termini, la corresponent certificació d'esmena de defectes.

**Si no esmeneu aquest defectes en el termini indicat, podeu incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que se us pot imposar, prèvia l'obertura d'un expedient sancionador.**

#### **2.3 Qualificació favorable**

Si s'han detectat altres defectes (nivell I), us recomanem, per a una millor qualitat de la instal·lació, que ordeneu que s'esmenin com més aviat millor, i sempre abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.