

ORGANISME DE CONTROL (OC)
 Delegació de Barcelona (Sant Cugat del Vallès)
 Adreça Av. Can Fatjó dels Aurons, 9. Parque Empresarial A-7. Edificio Palausibaris
 NCP 08174 Fax +34932 535 301 Telf +34932 535 300

Número d'acta : 08-00-E29-0-013130
 Núm. d'expedient : 99-2013-0000016450
 Núm. d'instal.lació : BT-08-129511

En compliment del Decret 363/2004, de 24 d'agost de 2004 (DOGC 26.08.2004) l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

- Decret 2413/1973 (BOE 06.10.1973)
 RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)
 Procediment ECA núm. 608002 Procediment ECA núm. 608009

TIPUS D'INSPECCIÓ

Reforma important i/o ampliació Inspecció periòdica
 Nova instal.lació Inspecció inicial prèvia

EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ	Població		Carrer		Núm.	CP	
	MATARO		CL CAMI SANT CRIST 63		63	00000	
TITULAR O PROPIETARI	Nom					Telèfon / e-mail	
	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU					FAX917146829	
EMPRESA INSTAL·LADORA					I.E. / N.I.F.		
					R.A.S.I.C.		
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Ús a que es destina		Classe	Superfície (m2)	Potència màx. admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract. (kW)
	4		C1	---	60	60	60
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial		Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra (Ω)	Tensió contacte (V)
			Nº	Int			
		3X400/230	---	---	30	100	17
		---	---	300			
		---	---	---			
EMPRESA CONSERVADORA	INSTAL·LACIONES REQUEJO				I.E. / N.I.F.		
					R.A.S.I.C.		

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS

OBSERVACIONS:

Acta de comprovació de resolució de defectes.

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE: TITULAR Codi FACULTATIU Codi INSTAL·LADOR Codi

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
---	15/03/2012	15/03/2017	28/02/2013

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

L'INSPECTOR MANUEL ARMENGOU BASIL

QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	0. Sense defectes. La instal·lació roman en servei normal <input checked="" type="checkbox"/>
	I. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor <input type="checkbox"/>
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	II. Deficiències greus a esmenar abans de i comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena. ----- <input type="checkbox"/>
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	III. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada. <input type="checkbox"/>

Data emissió: 28 de febrer de 2013

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA
 Pel titular: _____ Per l'instal·lador-mantenidor: _____

CONFORME PER L'OC

Nom i segell _____
VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

Més de 50 punts d'atenció ECA, a on l'atendrem àmpliament

Poligono Industrial La
Granja - Valportillo
Primera, 22-24, 2º
28108 ALCOBENDAS -
M A D R I D
Tel. **902 354 454**

Av. Can Fatjó dels
Aurons, 9 - Parq. Empr.
A-7 - Edif. Palausibaris -
08174 SANT CUGAT
DEL VALLÈS (Barcelona)
Tel. **902 349 349**

<http://www.eca.es>

e-mail: central@eca.es

INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 5 de la Llei 12/2008 de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5191 de 08.08.2008), el **TITULAR** de la instal·lació a la qual fa referència aquesta acta, és **RESPONSABLE** del seu ús, conservació i manteniment d'acord amb les condicions de seguretat reglamentàries i en concret està obligat a:

1. EN LES ESMENES I REPARACIONS ORDENADES

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en aquesta ACTA (o sol·licitar a l'ORGANISME DE CONTROL, si escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

2. ACTUACIONS SEGONS EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES

2.1 Qualificació negativa

Si s'han detectat defectes crítics (nivell III) **no podeu posar la instal·lació en funcionament** mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han arranjat els defectes i aquest aixequi nova acta d'inspecció.

2.2 Qualificació condicionada

Si s'han detectat defectes que cal esmenar dins d'un determinat termini (nivell II), haureu de trametre a l'OC abans d'un mes d'haver transcorregut aquest termini, la corresponent certificació d'esmena de defectes.

Si no esmeneu aquest defectes en el termini indicat, podeu incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que se us pot imposar, prèvia l'obertura d'un expedient sancionador.

2.3 Qualificació favorable

Si s'han detectat altres defectes (nivell I), us recomanem, per a una millor qualitat de la instal·lació, que ordeneu que s'esmenin com més aviat millor, i sempre abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.