

ORGANISME DE CONTROL (OC)
Delegació de BARCELONA, (SANT CUGAT DEL VALLÈS)
Adreça AV. CAN FATJÓ DELS AURONS, 9 P.EMPR. A-7
NCP 08174 Fax 932535301 Telf 932535300

Número d'acta : 08/08/E29/0/485872

Núm. d'instal·lació : 111831BA

En compliment del Decret 363/2004, de 24 d'agost de 2004 (DOGC 25.08.2004) l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

- Decret 2143/1973 (BOE 06.10.1973)
 RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)
 Procediment ECA núm. 608002 Procediment ECA núm. 608009

TIPUS D'INSPECCIÓ

- Reforma important i/o ampliació Inspecció periòdica
 Nova instal·lació Inspecció inicial prèvia

EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ	Població		Carrer		Núm.	CP	
	MATARO		HORTES DEL CAMI RAL			08302	
TITULAR O PROPIETARI	Nom					Telèfon / e-mail	
	GALP ENERGIA ESPAÑA, SAU						
EMPRESA INSTAL·LADORA	INSTALBESTRADA, SL				I.E. / N.I.F.		
					R.A.S.I.C.	08-6728	
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Ús a que es destina	Classe	Superfície (m2)	Potència màx. admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract. (kW)	
	00004 - ESTACIÓ DE SERVEI	C1	---	80	---		
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial		Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra (Ω)	Tensió contacte (V)
	FECSA	3*400/230	N°	Int			
VARIS				30			
				300	160	5	0,1
EMPRESA CONSERVADORA	INSTALACIONES REQUEJO, SA				I.E. / N.I.F.	B-60206703	
					R.A.S.I.C.	08-95528	

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFATORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
	Veure Informe relatiu als punts no satisfactoris en el/s full/s següent/s				

OBSERVACIONS:

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE: TITULAR Codi FACULTATIU Codi INSTAL·LADOR Codi

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
28/03/2001	31/03/2011	29/06/2016	29/06/2011

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més arriunt esmentades:

QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	0. Sense defectes. La instal·lació román en servei normal	<input type="checkbox"/>	L'INSPECTOR
	I. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor	<input checked="" type="checkbox"/>	ISABEL CORDOBA
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	II. Deficiències greus a esmenar abans de comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena.	<input type="checkbox"/>	
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	III. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada	<input type="checkbox"/>	Firma
			Data emissió: 29 de juny de 2011

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA
Pel titular: Per l'instal·lador-mantenidor:

CONFORME PER L'OC



Nom i segell Grupo Bureau Veritas

VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

Signat

Signat



Grupo Bureau Veritas

INFORME RELATIU ALS PUNTS

NO SATISFACTORIS

Full n° 2 de 2

Títular o propietari :	GALP ENERGIA ESPAÑA, SAU
Número de l'acta:	08/08/E29/0/485872
Núm. d'instal.lació:	111831BA
Núm. d'expedient :	

Adreça:	HORTES DEL CAMI RAL 08302 MATARO
---------	-------------------------------------

L'inspector: ISABEL CORDOBA

Signat

Data: 29 de juny de 2011

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS					
CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
9.1.1	Aportar documentació acreditativa de cambio de nombre del titular de la instalación. Tit. anterior: ESSO, actualmente; GALP.	1		5 Anys	

s'adjunten notes addicionals a l'informe relatiu als punts no satisfactoris

NOTES ADDICIONALS A L'INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS