

CENTRO: Molins de Rey
CLIENTE: Galp Energía
CÓDIGO:
SUPERVISOR:
FECHA DE REVISIÓN: 04/05/2015

EMPRESA MANTENEDORA AUTORIZADA que realiza la revisión:

EMPRESA:	Instal.lacions Requejo S.L.	D.Q.E.	80095528
Domicilio:	C/Montsià - Av. Garraf. Nave 11-12	Teléfono:	93 895 66 82
Localidad:	CUBELLES	(D.P. 08880)	BARCELONA

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

SITUACIÓN INSTALACIÓN	D-23 Km. 8,5.	
TITULAR O PROPIETARIO	GALP ENERGIA	TELÉFONO PARA AVISOS

TIPO DE EDIFICIO	INSPECCIÓN ACTUAL: 2015	INSPECCIÓN PERIÓDICA	Anual.
Código:	PRÓX. INSPECCIÓN: 2016		


CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN	Uso al que se destina		Clase	Superficie m2	Potencia máx. admisible Kw.	Potencia máx. autorizada Kw.	Potencia contratada Kw.
	Estación de Servicio						
	Empresa Suministradora	Tensión V	Int. Diferencial		Intensidad I.G.A.	Resistencia Tierra Ohms	Tensión Contacto V
		230/400	Nombre	In (A)	Sensib. (mA)	160A	20Ω

El mantenedor autorizado indicado, quien subscribe,

CERTIFICA: Desfavorable

Que las características de las instalaciones son las indicada más arriba.
 Que dicha instalación no presenta defectos de los definidos por Reglamento Electrónico para Baja Tensión como críticos, y **SI** presenta defectos mayores y/o menores, según se indica en el **ANEXO (1 pág)**
 Que esto no exime al propietario de ir mejorando las condiciones de seguridad de sus instalaciones a medida que introduzca modificaciones o las amplie.

Jose Luis Alonso Ruiz
 Cat.: especialista.
 REIE 080095528



ANEXO

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

CENTRO: Molins de Rey
 CLIENTE: Galp Energía
 CÓDIGO:
 SUPERVISOR:
 FECHA DE REVISIÓN: 04/05/2015

ESTADO TOMA DE TIERRA					
TIERRA GENERAL	20Ω	TENSIÓN DE CONTACTO	0,06V	EQUIPOTENCIALIDAD	
		CAJA SECCIONADORA	SI	Bien: <input checked="" type="checkbox"/>	Mal: <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES					

ALUMBRADO DE EMERGENCIA						
ESTADO	Bien	Mal	TIEMPO DESCARGA	Bien	Mal	MINUTOS APROX. 60
	X			X		
OBSERVACIONES						

CÓDIGO	OBSERVACIONES	NIVEL DEFECTO		Instal.lacions Requejo	Encargado	Reparado
		Bajo	Alto	A reparar	A reparar	
E-019	Se observa fallo de emergencias en entrada y almacén	X				
A-027	Se observa toma de corriente microondas aislamiento bajo limite		X			

Jose Luis Alonso Ruiz
 Cat.: especialista.
 REIE 080095528