

ORGANISME DE CONTROL (OC)

Delegació de BARCELONA (SANT CUGAT DEL VALLÈS)
Adreça AV. CAN FATJÓ DELS AURONS, 9 P.EMPR. A-7
NCP 08174 Fax 932535301 Telf 932535300

Número d'acta : 08/08/E29/0/501633

Núm. d'instal·lació : 107515BA

En compliment del Decret 363/2004, de 24 d'agost de 2004 (DOGC 26.08.2004) l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

- ☒ Decret 2413/1973 (BOE 06.10.1973)
☐ RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)
☒ Procediment ECA núm. 608002 ☐ Procediment ECA núm. 608009

TIPUS D'INSPECCIÓ

- ☐ Reforma important i/o ampliació ☒ Inspecció periòdica
☐ Nova instal·lació ☐ Inspecció inicial prèvia

EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ	Població		Carrer		Núm.	CP
	MOLINS DE REI		AUTOPISTA A-2		KM 8.5	08750
TITULAR O PROPIETARI	Nom				Telèfon / e-mail	
	GALP ENERGIA ESPAÑA,S.A.U.				917146700	
EMPRESA INSTAL·LADORA	INEXISTENTE				I.E. / N.I.F.	9999999999
					R.A.S.I.C.	9999999999
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Ús a que es destina	Classe	Superfície (m2)	Potència màx admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract. (kW)
	00004 - ESTACIÓ DE SERVEI	C1	---	110.0	---	
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial		Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra (Ω)
	FECSA	400/230	Nº	Int		
			43	40		
3			25			
EMPRESA CONSERVADORA	INSTAL·LACIONS REQUEJO, S.L.				I.E. / N.I.F.	B-60206703
					R.A.S.I.C.	08/0095528

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS						
CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS	
	Veure Informe relatiu als punts no satisfactoris en el/s full/s següent/s					

OBSERVACIONS:

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE: ☒ TITULAR Codi ☐ FACULTATIU Codi ☐ INSTAL·LADOR Codi

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
---	25/07/2011	---	21/11/2011

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	0. Sense defectes. La instal·lació román en servei normal	☐	L'INSPECTOR
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	I. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor	☐	CARLOS/FERNANDEZ MARTINEZ
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	II. Deficiències greus a esmenar abans de 6 mesos i comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena.	☒	Firma
	III. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada	☐	
			Data emissió: 21 de novembre de 2011

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA

Pel titular:

Per l'instal·lador-mantenidor:

CONFORME PER L'OC

Signat

Signat

Nom i segell
VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.

Més de 50 punts d'atenció ECA, a on l'atendrem àmpliament

Poligono Industrial La
Granja - Valportillo
Primera, 22-24, 2ª
28108 ALCOBENDAS -
M A D R I D
Tel. **902 354 454**

Av. Can Fatjó dels
Aurons, 9 - Parq. Empr.
A-7 - Edif. Palasibaris -
08174 SANT CUGAT
DEL VALLÈS (Barcelona)
Tel. **902 349 349**

<http://www.eca.es>

e-mail: central@eca.es

INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 5 de la Llei 12/2008 de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5191 de 08.08.2008), el **TITULAR** de la instal·lació a la qual fa referència aquesta acta, és **RESPONSABLE** del seu ús, conservació i manteniment d'acord amb les condicions de seguretat reglamentàries i en concret està obligat a:

1. EN LES ESMENES I REPARACIONS ORDENADES

Pendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en aquesta ACTA (o sol·licitar a l'ORGANISME DE CONTROL, si escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

2. ACTUACIONS SEGONS EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES

2.1 Qualificació negativa

Si s'han detectat defectes crítics (nivell III) **no podeu posar la instal·lació en funcionament** mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han arranjat els defectes i aquest aixequi nova acta d'inspecció.

2.2 Qualificació condicionada

Si s'han detectat defectes que cal esmenar dins d'un determinat termini (nivell II), haureu de trametre a l'OC abans d'un mes d'haver transcorregut aquest termini, la corresponent certificació d'esmena de defectes.

Si no esmeneu aquest defectes en el termini indicat, podeu incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que se us pot imposar, prèvia l'obertura d'un expedient sancionador.

2.3 Qualificació favorable

Si s'han detectat altres defectes (nivell I), us recomanem, per a una millor qualitat de la instal·lació, que ordeneu que s'esmenin com més aviat millor, i sempre abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.

Títular o propietari :	GALP ENERGIA ESPAÑA,S.A.U.	Adreça:	AUTOPISTA A-2, KM 8.5 08750 MOLINS DE REI
Número de l'acta:	08/08/E29/0/501633	L'inspector:	CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ
Núm. d'instal.lació:	107515BA	Signat	Data: 21 de novembre de 2011
Núm. d'expedient :			

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS					
CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
9.1.1	Justificar la legalización de la instalación eléctrica en Baja Tensión (suministros normal y complementario-grupo electrógeno).	II			

s'adjunten notes addicionals a l'informe relatiu als punts no satisfactoris

NOTES ADDICIONALS A L'INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

