



Grupo Bureau Veritas

BAIXA TENSIO ACTA D'INSPECCIO

Full núm. 1 de 2

ORGANISME DE CONTROL (OC)

Delegació de BARCELONA (SANT CUGAT DEL VALLÈS)
Adreça AV. CAN FATJÓ DELS AURONS, 9 P.EMPR. A-7
NCP 08174 Fax 932535301 Telf 932535300

Número d'acta : 08/08/E29/0/514689

Núm. d'expedient : 99-2012-0000026558

Núm. d'instal.lació : BT-990738829-P

En compliment del Decret 363/2004, de 24 d'agost de 2004 (DOGC 26.08.2004) l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIO ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

- Decret 2413/1973 (BOE 06.10.1973)
- RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)
- Procediment ECA núm. 608002 Procediment ECA núm. 608009

TIPUS D'INSPECCIO

- Reforma important i/o ampliació Inspecció periòdica
- Nova instal.lació Inspecció inicial prèvia

EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIO	Població		Carrer		Núm.	CP		
	BARCELONA		ALMOGAVERS		66	08018		
TITULAR O PROPIETARI	Nom					Telèfon / e-mail		
	GALP ENERGIA ESPAÑA,S.A.U.					917146700		
EMPRESA INSTAL·LADORA						I.E. / N.I.F.		
						R.A.S.I.C.		
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIO	Ús a que es destina		Classe	Superfície (m2)	Potència máx admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract (kW)	
	00004 - ESTACIO DE SERVEI		C1	---	25	---	---	
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial			Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra (Ω)	Tensió contacte (V)
	ENDESA	230/133	Nº	Int	Sensib (mA)			
---			---	30				
Varios			---	300				
---	---	---	---	---	63	30	1,1	
EMPRESA CONSERVADORA	INSTAL·LACIONS REQUEJO, S.L					I.E. / N.I.F.		
						R.A.S.I.C.	08-0095528	

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFATORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARARACIO O SUBSTITUCIO	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
	Veure Informe relatiu als punts no satisfactoris en el/s full/s següent/s				

OBSERVACIONS:

NOTA: PARTE DE LOS DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCION DEL DIA 25/01/2012 Y CON NUMERO DE ACTA 08/08/E29/0/508025 HAN SIDO SUBSANADOS.
Debido al funcionamiento de la instalación sólo se han podido realizar pruebas en algunas líneas.

DEFICIENCIES A JUSTIFICAR PER PART DE: TITULAR Codi FACULTATIU Codi INSTAL·LADOR Codi

DATA INSCRIPCIO INSTAL·LACIO	DATA REVISIO ANTERIOR	REVISIO ACTUAL VALIDA FINS A	DATA INSPECCIO ACTUAL
---	25/01/2012	---	30/03/2012

QUALIFICACIO I DICTAMEN DE REVISIO

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació.
A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

QUALIFICACIO FAVORABLE:	0. Sense defectes. La instal·lació román en servei normal	<input type="checkbox"/>	L'INSPECTOR
	I. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor	<input type="checkbox"/>	RUBEN DIAZ FANDOS
QUALIFICACIO CONDICIONADA:	II. Deficiències greus a esmenar abans de 6 mesos i comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena.	<input checked="" type="checkbox"/>	
QUALIFICACIO NEGATIVA:	III. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada	<input type="checkbox"/>	Firma
			Data emissió: 30 de març de 2012

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIO D'UNA COPIA D'AQUESTA ACTA
Pel titular: Per l'instal·lador-mantenidor:

CONFORME PER L'OC



Grupo Bureau Veritas

Nom i segell

VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

Signat

Signat

NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIO EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.

Més de 50 punts d'atenció ECA, a on l'atendrem àmpliament

Poligono Industrial La
Granja - Valportillo
Primera, 22-24, 2^a
28108 ALCOBENDAS -
M A D R I D
Tel. **902 354 454**

Av. Can Fatjó dels
Aurons, 9 - Parq. Empr.
A-7 - Edif. Palausibaris -
08174 SANT CUGAT
DEL VALLÈS (Barcelona)
Tel. **902 349 349**

<http://www.eca.es>

e-mail: central@eca.es

INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 5 de la Llei 12/2008 de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5191 de 08.08.2008), el **TITULAR** de la instal·lació a la qual fa referència aquesta acta, és **RESPONSABLE** del seu ús, conservació i manteniment d'acord amb les condicions de seguretat reglamentàries i en concret està obligat a:

1. EN LES ESMENES I REPARACIONS ORDENADES

Pendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en aquesta ACTA (o sol·licitar a l'ORGANISME DE CONTROL, si escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

2. ACTUACIONS SEGONS EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES

2.1 Qualificació negativa

Si s'han detectat defectes crítics (nivell III) **no podeu posar la instal·lació en funcionament** mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han arranjat els defectes i aquest aixequi nova acta d'inspecció.

2.2 Qualificació condicionada

Si s'han detectat defectes que cal esmenar dins d'un determinat termini (nivell II), haureu de trametre a l'OC abans d'un mes d'haver transcorregut aquest termini, la corresponent certificació d'esmena de defectes.

Si no esmeneu aquest defectes en el termini indicat, podeu incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que se us pot imposar, prèvia l'obertura d'un expedient sancionador.

2.3 Qualificació favorable

Si s'han detectat altres defectes (nivell I), us recomanem, per a una millor qualitat de la instal·lació, que ordeneu que s'esmenin com més aviat millor, i sempre abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.

Titular o propietari :	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.
Número de l'acta:	08/08/E29/0/514689
Núm. d'instal.lació:	BT-990738829-P
Núm. d'expedient :	99-2012-0000026558

Adreça: ALMOGAVERS, 66
08018 BARCELONA

L'inspector: RUBEN DIAZ FANDOS

Signat Data: 30 de març de 2012

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
8.1.1	La instalación no consta como debidamente inscrita. Aportar la legalización de la instalación eléctrica en B.T. preexistente	II		6 Mesos	

SI s'adjunten notes addicionals a l'informe relatiu als punts no satisfactoris

NOTES ADDICIONALS A L'INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

DEBIDO A QUE EN EL TRANSCURSO DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA SE HAN DETECTADO DEFECTOS GRAVES LOS CUALES COMPORTAN UNA CUALIFICACIÓN CONDICIONADA, SE COMUNICA QUE:

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 12/2008 de seguridad de las instalaciones industriales, los titulares de las actividades, las instalaciones o los productos industriales son responsables de tener las autorizaciones, las licencias, las inscripciones o los registros que sean preceptivos, y del hecho que las actividades, las instalaciones o los productos industriales se usen y se mantengan adecuadamente de acuerdo con las condiciones de seguridad legalmente exigibles y que se hagan las inspecciones periódicas que establece la normativa vigente. Por lo cuál, los defectos observados que constan en este informe deben ser solucionados, cuanto antes, por la empresa instaladora mantenedora autorizada.

Además, de acuerdo con el Decreto 363/2004, del 24 de agosto, del Departamento de Trabajo e Industria, deben tomar de inmediato las medidas apropiadas para obtener el certificado de inspección con calificación favorable de su instalación, emitida por una entidad de inspección y control.

Si incumplen esta prescripción, pueden incurrir en responsabilidades civiles y penales, sin perjuicio de la sanción administrativa que se les puede imponer, previa apertura de un expediente sancionador.

