

**ORGANISME DE CONTROL (OC)**

Delegació de BARCELONA (SANT CUGAT DEL VALLÈS)  
Adreça AV. CAN FATJÓ DELS AURONS, 9 P.EMPR. A-7  
NCP 08174 Fax 932535301 Telf 932535300

Número d'acta : 08/08/E29/0/514690

Núm. d'expedient : 99-2012-0000026560

Núm. d'instal.lació : BT-990738831-J

En compliment del Decret 363/2004, de 24 d'agost de 2004 (DOGC 26.08.2004) l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

- Decret 2413/1973 (BOE 06.10.1973)  
 RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)  
 Procediment ECA núm. 608002  Procediment ECA núm. 608009

**TIPUS D'INSPECCIÓ**

- Reforma important i/o ampliació  Inspecció periòdica  
 Nova instal.lació  Inspecció inicial prèvia

EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ	Població		Carrer		Núm.	CP	
	BRUC, EL		N-II KM 573			08294	
TITULAR O PROPIETARI	Nom				Telèfon / e-mail		
	GALP ENERGIA ESPAÑA,S.A.U.				917146700		
EMPRESA INSTAL·LADORA	I.E. / N.I.F.			R.A.S.I.C.			
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Ús a que es destina	Classe	Superfície (m2)	Potència màx admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract (kW)	
	00004 - ESTACIÓ DE SERVEI	C1	---	173.2	---	---	
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial		Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra (Ω)	Tensió contacte (V)
	ENDESA	400/230	Nº	Int			
---			---	30			
Varios			---	300			
---	---	---	---	250	31	1,1	
EMPRESA CONSERVADORA	INSTAL·LACIONS REQUEJO, S.L			I.E. / N.I.F.	R.A.S.I.C.		
					08-0095528		

**INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS**

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
	Veure Informe relatiu als punts no satisfactoris en el/s full/s següent/s.				

**OBSERVACIONS:**

NOTA: PARTE DE LOS DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN DEL DIA 26/01/2012 Y CON NÚMERO DE ACTA 08/08/E29/0/508159 HAN SIDO SUBSANADOS.

- Debido al funcionamiento de la instalación sólo se han podido realizar pruebas en algunas líneas.
- El bar no es objeto de la inspección.
- La maniobra del grupo no ha podido probarse ya que la instalación estaba en funcionamiento.

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE:  TITULAR Codi  FACULTATIU Codi  INSTAL·LADOR Codi

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
26/01/2012	26/01/2012	---	30/03/2012

**QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ**

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	0. Sense defectes. La instal·lació roman en servei normal	<input type="checkbox"/>	L'INSPECTOR
	I. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor	<input type="checkbox"/>	RUBEN DIAZ FANDOS
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	II. Deficiències greus a esmenar abans de 6 mesos i comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena.	<input checked="" type="checkbox"/>	
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	III. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada	<input type="checkbox"/>	Firma

Data emissió: 30 de març de 2012

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA  
Pel titular: Per l'instal·lador-mantenidor:

CONFORME PER L'OC



Nom i segell: **Grupo Bureau Veritas**  
VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

Signat Signat

NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.

## Més de 50 punts d'atenció ECA, a on l'atendrem àmpliament

Poligono Industrial La  
Granja - Valportillo  
Primera, 22-24, 2ª  
28108 ALCOBENDAS -  
M A D R I D  
Tel. **902 354 454**

Av. Can Fatjó dels  
Aurons, 9 - Parq. Empr.  
A-7 - Edif. Palausibaris -  
08174 SANT CUGAT  
DEL VALLÈS (Barcelona)  
Tel. **902 349 349**

<http://www.eca.es>

e-mail: [central@eca.es](mailto:central@eca.es)

### INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 5 de la Llei 12/2008 de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5191 de 08.08.2008), el **TITULAR** de la instal·lació a la qual fa referència aquesta acta, és **RESPONSABLE** del seu ús, conservació i manteniment d'acord amb les condicions de seguretat reglamentàries i en concret està obligat a:

#### **1. EN LES ESMENES I REPARACIONS ORDENADES**

Pendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades en aquesta ACTA (o sol·licitar a l'ORGANISME DE CONTROL, si escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

#### **2. ACTUACIONS SEGONS EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES**

##### **2.1 Qualificació negativa**

Si s'han detectat defectes crítics (nivell III) **no podeu posar la instal·lació en funcionament** mentre no se sol·liciti a l'OC que comprovi que s'han arranjat els defectes i aquest aixequi nova acta d'inspecció.

##### **2.2 Qualificació condicionada**

Si s'han detectat defectes que cal esmenar dins d'un determinat termini (nivell II), haureu de trametre a l'OC abans d'un mes d'haver transcorregut aquest termini, la corresponent certificació d'esmena de defectes.

**Si no esmeneu aquest defectes en el termini indicat, podeu incórrer en responsabilitats civils i penals, sense perjudici de la sanció administrativa que se us pot imposar, prèvia l'obertura d'un expedient sancionador.**

##### **2.3 Qualificació favorable**

Si s'han detectat altres defectes (nivell I), us recomanem, per a una millor qualitat de la instal·lació, que ordeneu que s'esmenin com més aviat millor, i sempre abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.



Títular o propietari : GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.

Adreça: N-II KM 573  
08294 BRUC, EL

Número de l'acta: 08/08/E29/0/514690

L'inspector: RUBEN DIAZ FANDOS

Núm. d'instal.lació: BT-990738831-J

Núm. d'expedient : 99-2012-0000026560

Signat  Data: 30 de març de 2012

**INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS**

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
8.1.1	La instalación no consta como debidamente inscrita. Aportar la legalización de la instalación eléctrica en B.T. preexistente	II		6 Mesos	

SI  s'adjunten notes addicionals a l'informe relatiu als punts no satisfactoris

**NOTES ADDICIONALS A L'INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS**

DEBIDO A QUE EN EL TRANSCURSO DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA SE HAN DETECTADO DEFECTOS GRAVES LOS CUALES COMPORTAN UNA CUALIFICACIÓN CONDICIONADA, SE COMUNICA QUE:

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 12/2008 de seguridad de las instalaciones industriales, los titulares de las actividades, las instalaciones o los productos industriales son responsables de tener las autorizaciones, las licencias, las inscripciones o los registros que sean preceptivos, y del hecho que las actividades, las instalaciones o los productos industriales se usen y se mantengan adecuadamente de acuerdo con las condiciones de seguridad legalmente exigibles y que se hagan las inspecciones periódicas que establece la normativa vigente. Por lo cuál, los defectos observados que constan en este informe deben ser solucionados, cuanto antes, por la empresa instaladora mantenedora autorizada.

Además, de acuerdo con el Decreto 363/2004, del 24 de agosto, del Departamento de Trabajo e Industria, deben tomar de inmediato las medidas apropiadas para obtener el certificado de inspección con calificación favorable de su instalación, emitida por una entidad de inspección y control.

Si incumplen esta prescripción, pueden incurrir en responsabilidades civiles y penales, sin perjuicio de la sanción administrativa que se les puede imponer, previa apertura de un expediente sancionador.

