



E C A

# BAIXA TENSIÓ ACTA D'INSPECCIÓ

Full núm. 1 de 2

**ORGANISME DE CONTROL (OC)**  
 Delegació de Tarragona (Tarragona)  
 Adreça Avda. Roma, 15  
 NCP 43005 Fax +34977 230 190 Telf +34977 213 404

Número d'acta : 43-43-E29-0-028654  
 Núm. d'expedient : 99-2014-0000032332  
 Núm. d'instal.lació : BT-43-102274

En compliment de la Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de 2003 (DGEM), l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

- Decret 2413/1973 (BOE 06.10.1973)  Instrucció 9/2012  
 RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)  Procediment ECA núm. 608009  
 Procediment ECA núm. 608001  .....

## TIPUS D'INSPECCIÓ

- Reforma important i/o ampliació  Inspecció periòdica  
 Nova instal.lació  Inspecció inicial prèvia

<b>EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ</b>	Població		Carrer			Núm.	CP
	TORREDEMBARRA		CR T-214 KM. 0,69			KM. 0,69	43830
<b>TITULAR O PROPIETARI</b>	Nom					Telèfon / e-mail	
	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU					+34917146829	
<b>EMPRESA INSTAL·LADORA</b>	INSTALACIONES REQUEJO,S.L.					I.E. / N.I.F.	
						R.A.S.I.C.	B60206703
<b>CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ</b>	Ús a que es destina	Classe	Superfície (m2)	Potència màx. admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract. (kW)	
	00004 - ESTACIÓ DE SERVEI	C1	---	87	87	87	
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial		Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra (Ω)	Tensió contacte (V)
	ENDESA	400/230	Nº	Int			
			VARIS	40	300	125	8.00
VARIS			40	30			
---	---	---	---	---			
<b>EMPRESA CONSERVADORA</b>	INSTALACIONES REQUEJO,S.L.					I.E. / N.I.F.	
						R.A.S.I.C.	B60206703

### INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
	Veure Informe relatiu als punts no satisfactoris en el/s full/s següent/s				

### OBSERVACIONS:

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE:  TITULAR Codi  FACULTATIU Codi  INSTAL·LADOR Codi

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
---	06/04/2009	15/05/2019	15/05/2014

### QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació.  
 A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

L'INSPECTOR DAVID MIRO PERELLO

QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	0. Sense defectes. La instal·lació roman en servei normal <input type="checkbox"/>
	L. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor <input type="checkbox"/>
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	G. Deficiències greus a esmenar abans de i comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena. ----- <input checked="" type="checkbox"/>
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	MG. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada. <input type="checkbox"/>

Data emissió: 15 de maig de 2014

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA  
 Pel titular: \_\_\_\_\_ Per l'instal·lador-mantenidor: \_\_\_\_\_

CONFORME PER L'OC

Nom i segell

VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.

## INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 5 de la Llei 12/2008 de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5191 de 08.08.2008), d'acord amb el Decret 30/2010 de 31 de juliol, del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DOGC núm. 5582, de 08.03.2010) i les seves normes de desenvolupament:

El **TITULAR** de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el **RESPONSABLE** de que s'usi, conservi i mantengui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en concret està obligat a:

### **1. EN LES ESMENES I REPARACIONS ORDENADES**

Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes, reparacions o reformes ordenades al certificat lliurat (o sol·licitar a l'Organisme de Control, si s'escau, les pròrrogues necessàries per dur-les a terme).

Mentre no s'esmenin els defectes cal pendre les mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de la instal·lació.

### **2. ACTUACIONS SEGONS EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES**

#### **2.1 Qualificació negativa**

Si s'han detectat defectes molt greus (MG) **no es pot posar la instal·lació en funcionament** mentre no se sol·liciti a l'Organisme de Control que comprovi que s'han corregit els defectes.

#### **2.2 Qualificació condicionada**

Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableixi i sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció.

**Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i penals, sens perjudici de la sanció administrativa que se es pugui imposar.**

La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric a la instal·lació.

#### **2.3 Qualificació favorable**

Si s'han detectat defectes lleus (L), cal esmenar-los el més aviat millor, i en tot cas abans de la propera inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.

**E C A****INFORME RELATIU ALS PUNTS****NO SATISFACTORIS**

Full n° 2 de 2

Titular o propietari :	GALP ENERGIA ESPAÑA SAU
------------------------	-------------------------

Núm. de l'acta :	43-43-E29-0-028654
------------------	--------------------

Data de l'acta :	15 de maig de 2014
------------------	--------------------

Núm. d'instal.lació :	BT-43-102274
-----------------------	--------------

Núm. d'expedient :	99-2014-0000032332
--------------------	--------------------

Adreça :	CR T-214 KM. 0,69
	43830 TORREDEMBARRA

L'inspector :	DAVID MIRO PERELLO
---------------	--------------------

**INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS**

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
0.6.3	Diferencial enllumenat tenda sobrecarregat.	G	Reparació	6 Mesos	
8.1.1	La instal·lació no consta com a degudament inscrita. Aportar la legalització de la instal·lació elèctrica en B.T. preexistent.	G		6 Mesos	

NO s'adjunten notes addicionals a l'informe relatiu als punts no satisfactoris