



Grupo Bureau Veritas

**BAIXA TENSIÓ
ACTA D'INSPECCIÓ**

Full núm. 1 de 1

ORGANISME DE CONTROL (OC)
Delegació de TARRAGONA (TARRAGONA)
Adreça AVDA. ROMA, 15
NCP 43005 Fax 977-230190 Telf 977-213404

Número d'acta : 43/43/E29/0/171140
Núm. d'expedient : 99-2012-0000016460
Núm. d'instal·lació : BT-430102274

En compliment del Decret 363/2004, de 24 d'agost de 2004 (DOGC 26.08.2004) l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:
 Decret 2413/1973 (BOE 06.10.1973)
 RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)
 Procediment ECA núm. 608002 Procediment ECA núm. 608009

TIPUS D'INSPECCIÓ
 Reforma important i/o ampliació Inspecció periòdica
 Nova instal·lació Inspecció inicial prèvia

EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ	Població		Carrer			Núm.	CP
	TORREDEMBARRA		T-214			KM. 0,69	43830
TITULAR O PROPIETARI	Nom					Telèfon / e-mail	
	GALP DISTRIBUCION OIL ESPAÑA S.A.U.					915962100	
EMPRESA INSTAL·LADORA	INEXISTENTE					I.E. / N.I.F.	999999999
						R.A.S.I.C.	999999999
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ	Ús a que es destina	Classe	Superfície (m2)		Potència máx. admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract. (kW)
	00004 - ESTACIÓ DE SERVEI	C1	---		87.0	87.0	87.0
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial		Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra (Ω)	Tensió contacte (V)
	FECSA / ENDESA	400/230	Nº	Int			
				300			
				30	125	12	0,5
EMPRESA CONSERVADORA	Instal·lacions Requejo, SL					I.E. / N.I.F.	B60206703
						R.A.S.I.C.	08/0095528

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS

OBSERVACIONS:

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE: TITULAR Codi FACULTATIU Codi INSTAL·LADO R Codi

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
---	06/04/2009	06/04/2014	22/02/2012

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ


La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	0. Sense defectes. La instal·lació román en servei normal	<input checked="" type="checkbox"/>	L'INSPECTOR
	I. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor	<input type="checkbox"/>	MANEL LOPEZ SERRES
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	II. Deficiències greus a esmenar abans de i comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena.	<input type="checkbox"/>	
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	III. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada	<input type="checkbox"/>	Firma

Data emissió: 22 de febrer de 2012

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA
Pel titular: _____ Per l'instal·lador-mantenidor: _____
Signat _____ Signat _____

CONFORME PER L'OC



Nom i segell **Grupo Bureau Veritas**
VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.

ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, S.A.U. - Av. Can Regió dels Aurons, 9. Parc Empresarial A-7, Edif. Palausbars, 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) - Reg. Merc. Barcelona, Tom 4396, Llibre 3699, Secció 2a, Foli 50, Full núm. 46315, Inscrit a l'1a - CIF: A-08.658501