



Grupo Bureau Veritas

**BAIXA TENSIÓ  
ACTA D'INSPECCIÓ**

Full núm. 1 de 1

**ORGANISME DE CONTROL (OC)**  
Delegació de TARRAGONA (TARRAGONA)  
Adreça AVDA. ROMA, 15  
NCP 43005 Fax 977-230190 Telf 977-213404

Número d'acta : 43/43/E29/0/171139  
Núm. d'expedient : 99-2012-0000016459  
Núm. d'instal·lació : BT-430102273

En compliment del Decret 363/2004, de 24 d'agost de 2004 (DOGC 26.08.2004) l'inspector que subscriu aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL" les comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:

Decret 2413/1973 (BOE 06.10.1973)  
 RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)  
 Procediment ECA núm. 608002  Procediment ECA núm. 608009

**TIPUS D'INSPECCIÓ**

Reforma important i/o ampliació  Inspecció periòdica  
 Nova instal·lació  Inspecció inicial prèvia

<b>EMPLAÇAMENT INSTAL·LACIÓ</b>	Població		Carrer		Núm.	CP	
	CAMARLES		N-340		KM. 1089,8	43894	
<b>TITULAR O PROPIETARI</b>	Nom					Telèfon / e-mail	
	GALP DISTRIBUCION OIL ESPAÑA S.A.U.					915962100	
<b>EMPRESA INSTAL·LADORA</b>	INEXISTENTE				I.E./N.I.F.	9999999999	
					R.A.S.I.C.	9999999999	
<b>CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ</b>	Ús a que es destina	Classe	Superfície (m2)		Potència máx. admissible (kW)	Potència instal·lada (kW)	Potència contract. (kW)
	00006 - ESTACIÓ D'ESQUÍ	C1	---		110.8	110.8	110.8
	Empresa subministradora	Tensió (V)	Int. Diferencial		Intensitat I.G.A. (A)	Resistència terra (Ω)	Tensió contacte (V)
	FECSA / ENDESA	400 / 230	Nº	Int			
					125	9	0,4
<b>EMPRESA CONSERVADORA</b>	Instal·lacions Requejo, SL				I.E./N.I.F.	B60206703	
					R.A.S.I.C.	08/0095528	

**INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS**

CODI	ELEMENT O PEÇA	NIVELL DEFECTE	REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ	TERMINI ESMENA	OBSERVACIONS
---					

**OBSERVACIONS:**

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR PER PART DE:  TITULAR Codi  FACULTATIU Codi  INSTAL·LADO R Codi

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ	DATA REVISIÓ ANTERIOR	REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A	DATA INSPECCIÓ ACTUAL
---	06/04/2009	06/04/2014	22/02/2012

**QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ**

La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació. A la vista dels resultats obtinguts, es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:

QUALIFICACIÓ FAVORABLE:	0. Sense defectes. La instal·lació román en servei normal	<input checked="" type="checkbox"/>	L'INSPECTOR
	I. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor	<input type="checkbox"/>	MANEL LOPEZ SERRES
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:	II. Deficiències greus a esmenar abans de i comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena.	<input type="checkbox"/>	
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:	III. Deficiències molt greus. La instal·lació roman aturada	<input type="checkbox"/>	Firma
			Data emissió: 22 de febrer de 2012

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA  
Pel titular: Per l'instal·lador-mantenidor:

CONFORME HERNI OC  
  
Grupo Bureau Veritas  
Nom i segell  
VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE

Signat Signat

NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.

ECA, Entitat Col·laboradora de l'Administració, S.A.U. - Av. Can Felip dels Aarons, 9. Parc Empresarial A-7, Edif. Palausbarbis, 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) - Reg. Merc. Barcelona. Tom 4386. Llibre 3639. Secció 2a. Foll 50. Full núm. 46315. Inscrits 1a - CIF A-08.666601